



(<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: THOR-AVWHY7-143617

Dátum vytvorenia záznamu: 12.02.2018

Obchodné meno:*

Obec Malý Šariš

Sídlo (miesto podnikania):*

Malý Šariš 104, 080 01 Prešov

IČO:*

00327441

Číslo potvrdenia o registrácii:*

0293/2013/V-RG

Počet OM:*

366

Od:

01.01.2017

Do:

31.12.2017

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods.1 vyhlášky
č. 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Stípec Štandard kvality	A [počet]	B [počet]	C [počet]	D [počet]	E [%]	F [počet]	G [hodnota]
§ 3 ods. 1 písm. a)	0	0	0	0		0	0
§ 3 ods. 1 písm. b)	0	0	0	0		0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. c)	0	0	0	0		0	0
§ 3 ods. 1 písm. d)	0	0	0	0		0	0,15
§ 3 ods. 1 písm. e)	0	0	0	0		0	0
§ 3 ods. 1 písm. f)	0	0	0	0		0	0,10
§ 3 ods. 1 písm. g)	0	0	0	0		0	0,05
§ 3 ods. 1 písm. h)	0	0	0	0		0	0,05
§ 3 ods. 1 písm. i)	0	0	0	0		0	0,1
§ 3 ods. 1 písm. j)	0	0	0	0		0	0,2
§ 3 ods. 1 písm. k)	0	0	0	0		0	0,15

§ 3 ods. 1 písm. l)	0	0	0	0	0	0,05
Úroveň kvality odvádzania vody (%):						
Požadovaná hodnota (%):						95

Prehľad o výške kompenzačných platieb

Stručný popis štandardu kvality	Kompenzačná platba [€]	Počet vyplatených kompenzačných platieb
§ 3 ods. 1 písm. b) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. d) - lehota na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku alebo podtlaku v kanalizačnej sieti	0	0
§ 3 ods. 1 písm.f) - opätovné obnovenie odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm.g) - dodržanie lehoty na zaslanie odpovede na podanie na odvádzanie vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. j) - zabezpečenie plynulého odvádzania vody	0	0
§ 3 ods. 1 písm. k) - overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie vody	0	0
Spolu:		